



**LA FORCE
DE L'INDÉPENDANCE**

Tél. 01 76 82 70 24 Fax : 01 76 86 95 65

07/05/10

DPT 65 : EMBOUTISSAGE

ON A EVITÉ LA CATA !!!

Ce matin, un incident s'est produit suite à la rupture d'un boulon sur la semelle qui fixe l'outil supérieur, la presse était en évolution.

Cela aurait pu arriver en position de stockage (pour un essuyage d'outil ou autre).

F.O demande un CHSCT EXTRA pour pouvoir comprendre comment est arrivé cet incident. Des questions se posent :

- **Quelle analyse fait la direction suite à l'incident ?**
- **Qui définit la section de la boulonnerie, la conformité et la qualité de l'alliage ?**
- **Nombre de boulons sur la semelle ?**
- **Actuellement 4 boulons, est-ce suffisant ?**
- **Modification de la semelle ou de l'outil ?**
- **Quel contrôle a-t-on sur les fixations ?**
- **Où se trouvent la rondelle et l'écrou suite à l'incident ?**

FORCE OUVRIERE demande que les mesures de sécurité soient appliquées systématiquement à chaque intervention sous presse, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui : la production est prioritaire sur la sécurité.

Les conditions de travail sur l'emboutissage restent déplorables : manque de personnel, changements de fabrications à tout va, etc...

Exemple : Est-ce normal que les chefs d'unité soient auditeurs, remplaçants, conducteurs de lignes, etc....

FORCE OUVRIERE restera vigilant en ce qui concerne la sécurité des opérateurs de l'emboutissage car notre PRIORITE c'est votre SECURITE.