


LA Force en Liberté
L'efficacité réformatrice

FO



Usine
Georges Besse de Douai
Tél. : 01/76/83/95/86
Fax : 03/27/95/04/51

Le : 24 février 2010 – DA Sell-Eq B

FUITE D'HUILE FUITE DE RESPONSABILITE

Les membres CHSCT FORCE OUVRIERE ont comme tous les membres CHSCT la responsabilité de prévenir. Agir après l'accident, c'est trop tard !!!

FORCE OUVRIERE ne peut admettre que certaines personnes minimisent nos remarques afin de nous ridiculiser !!!

Nos actions visent à diminuer, voir supprimer les risques et non à s'attaquer aux personnes.

C'est pourquoi, le tunnel du CDO doit faire l'objet d'amélioration sur l'éclairage, l'état des sols, etc...

Ces remarques sont pour la sécurité de tous et non pas contre vous.

Nous ne réclamons pas une climatisation ni un chauffage et encore moins un distributeur de sandwiches.

N'oubliez pas, faire bien du 1^{er} coup !!!

Quant aux fuites d'huile, « mettre un seau » n'est-ce pas ridicule par rapport aux risques ???

Pouvez-vous nous faire un « 5 pourquoi » sur les fuites d'huile et votre solution à apporter ???

Il est sur que les membres CHSCT FORCE OUVRIERE recherchons le bien pour tous et non pas notre confort personnel.

**FORCE OUVRIERE
LA COMPETENCE A VOTRE SERVICE**