



Tél. 01 76 82 70 24 Fax : 01 76 86 95 65

29/01/08

EMBOUTISSAGE DLI

COMMISSION D'ENQUETE DU 28/01/2008

Lundi 28 janvier avait lieu l'ouverture de l'enquête menée par des élus du CHSCT emboutissage et du DLI et un représentant de la Direction de l'usine sur l'accident survenu aux Presses mercredi 23 janvier.

A ce sujet, les élus ont regretté l'absence d'un représentant de la Direction de l'emboutissage ou du DLI.

La première question a été de prendre des nouvelles de Mickaël. Son état est stabilisé, mais il est toujours en réanimation.

Les élus ont ensuite demandé :

- Le carnet d'entretien du chariot presseur.
- Les justificatifs de contrôle du chariot presseur par la société Norisko, qui loue les engins à Renault.
- La FOS (fiche au poste) du chariot presseur.
- Revoir le plan de circulation.
- Revoir la signalétique au sol.
- Le remplacement des 5 chariots, qu'ils soient en mode presseur ou non (problème de visibilité). Il est inadmissible que ces chariots continuent à circuler après ce qui vient de se passer. Cette revendication a également été reprise par le CHSCT du DLI.
- Enfin, les élus ont demandé que lors de la prochaine réunion (le 5 février) le cariste ainsi que le témoin de l'accident soient entendus (**s'ils sont d'accord**) par la commission d'enquête.