

*La Force en Liberté*  
**FOFOFOFOFO**  
*L'efficacité réformiste*

**FO**



Usine  
Georges Besse de Douai  
Tél. : 01/76/83/95/86  
Fax : 03/27/95/04/51

Le : 25 Février 2011 – DA - Portes

## PORTES

Un aménagement de poste a eu lieu du fait de l'arrêt du flux B.

**Préparation des poignées de porte sur le flux A:** L'opérateur va devoir entrer dans l'installation pour déposer ses pièces.

A l'arrivée des balancelles, il risque de se retrouver coincé entre deux.

**Les membres CHSCT FORCE OUVRIERE ne cautionnent pas ce poste à risque.**

Encore une fois, des modifications d'installation se font sans en avoir averti les membres CHSCT !!!

Nous allons signaler le fait au cahier et déclencher une entrave au CHSCT.

Tous travaux ou modifications doivent-être signalés !!!

**Les membres CHSCT FORCE OUVRIERE ne prennent pas la sécurité à la légère.**

**FORCE OUVRIERE  
LA COMPETENCE A VOTRE SERVICE**